



PERÚ

Ministerio de Cultura

Viceministerio
de Patrimonio Cultural
e Industrias Culturales

Unidad Ejecutora 005
Naylamp - Lambayeque

*Nota de Prensa N° 07
06 de febrero 2017*

Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque evalúa el impacto de las torrenciales lluvias en los museos y sitios arqueológicos

- Director Alberto Risco Vega informó que hasta la fecha no se ha reportado la pérdida de bienes muebles patrimoniales como objetos de cerámicas, orfebrería o textiles.
- Los museos Sicán y antiguo museo de Túcume sufrieron afectaciones en sus instalaciones.

Con ayuda de un drone la Unidad Ejecutora 005 Naylamp del Ministerio de Cultura monitorea y evalúa el estado de los museos y sitios arqueológicos de Lambayeque, después de las intensas lluvias registradas en los últimos días en nuestra región, según informa el director de la Unidad Ejecutora Naylamp, arquitecto Alberto Risco Vega.

Los primeros reportes dirigidos a la sede central del Ministerio de Cultura, se informó que las acciones de prevención que se realizaron en el Programa de Contingencia ENSO del 2014 – 2016 en los bienes culturales inmuebles de Lambayeque vienen mitigando los efectos de negativos de las torrenciales lluvias.

“Las intervenciones y actividades ejecutadas en los sitios arqueológicos, como la instalación de coberturas temporales, cortavientos, los sistemas de drenaje, canalización para la evacuación de aguas, entre otras acciones han ayudado al drenaje del agua de la lluvias registradas en niveles no esperados”, señaló.

Sin embargo precisó que como medida inmediata se perfeccionarán los sistemas de protección, las pendientes de las canaletas pluviales y la resistencia de los muros de contención instalados, debido a que el sentido del viento cambió, con la consiguiente presencia de lluvias en direcciones no consideradas.

Sobre las emblemáticas huacas de Pómac, el director Alberto Risco Vega, explicó que las labores del Plan de Contingencia ENSO 2014-2015 previstas por el Ministerio de Cultura y el Programa Subsectorial de Irrigación (PSI), vienen cumpliendo su función a pesar del intenso flujo del agua que lleva el río La Leche.

“Las obras de prevención de limpieza y descolmatación del cauce que ejecutó el PSI en la margen derecha del río La Leche que cruza la emblemática huaca Las Ventanas,



PERÚ

Ministerio de Cultura

Viceministerio
de Patrimonio Cultural
e Industrias Culturales

Unidad Ejecutora 005
Naylamp - Lambayeque

refuerzan el muro de contención provisional levantado con 30 mil sacos de arena, mitigando considerablemente el impacto de las aguas del río”, dijo

Los museos

Sobre el estado de los museos, informó que se vienen atendiendo las demandas más urgentes para solucionar las afectaciones que sufrieron el Museo Nacional Sicán y las instalaciones del antiguo Museo de Sitio Túcume.

“En coordinación con diversas unidades de la sede central del ministerio se ha solicitado una ampliación presupuestal de s/445,600.00 que servirán para atender las demandas más urgentes en complejos arqueológicos y del Museo Nacional Sicán y museo antiguo de Túcume” indicó.

Gracias por su difusión

Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional



UnidadEjecutoraNaylampLambayeque